

LUVAS DE SOLDADOR · LINHA DIAMOND · CASTOR (MARROM)

Luva Raspa Castor P20 – TopTIG

C.A.

52.192

Validade do CA

22/04/2030

Laudo EPI 17460/25 · IBTEC

Palma em vaqueta para mais tato, proteção no indicador e protetor de artéria no punho. Destinada à soldagem leve (TIG e eletrodo), que exige sensibilidade; destros e canhotos.

REFERÊNCIA BEONESST

LRC P20 TopTIG

REFERÊNCIA NO CA

LRLKC

NCM

4203.29.00

CEST

28.060.00

UNIDADE

Par (PR)

LOTE PERSONALIZADO

25 pares

01 PROTEÇÃO CERTIFICADA



EN 388

4244X

Aprovado para

Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos) e contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

NÍVEIS DE DESEMPENHO — EN 388 (1 a 4 · corte 1 a 5 · P = impacto)

4

Abrasão

2

Corte por lâmina

4

Rasgamento

4

Perfuração

X

Corte TDM



EN 407

413344

EN 407 (1 a 4 · X = não ensaiado)

4

Pequenas chamas

1

Calor de contato

3

Calor convectivo

3

Calor radiante

4

Respingos de metal

4

Grandes massas de metal

NORMAS E ENSAIOS

ISO 21420:2020 + A1:2022

Luvas de proteção — requisitos gerais

EN 388:2016 + A1:2018

Proteção contra riscos mecânicos

EN 407:2020

Proteção contra riscos térmicos (calor e/ou fogo)

EN 12477:2001

Luvas de proteção para soldadores

Laudo técnico

EPI 17460/25 · IBTEC

ÁREA PROTEGIDA

Mãos e antebraço

COR

Castor (marrom)

MODELO

TopTIG · punho P20

GARANTIA

3 meses

02 COMPOSIÇÃO E MATERIAIS

Dorso e punho	Raspa bovina curtida ao cromo, cor castor	Espessura 1,3 mm ± 0,5 mm
Palma	Vaqueta — maior tato e sensibilidade	Soldagem de precisão
Reforços	Proteção no polegar e indicador + protetor de artéria no punho	Retardante térmico
Forração	Manta térmica de algodão em toda a parte interna	150 g/m²
Linha de costura	Para-aramida (Kevlar®) TEX 100, cor amarela	Não propaga chama
Punho	Cano longo de 20 cm	Protege o antebraço
Acabamento	Viés em TNT com cor por tamanho	30 mm

03 DETALHES CONSTRUTIVOS

01 Forração térmica

Manta de algodão interna que isola o calor radiante e de contato durante a soldagem.



02 Protetor de artéria

Reforço na região do pulso, ponto crítico de exposição a respingos.



03 Palma em vaqueta

Mais tato para soldagem TIG e eletrodo, que exigem sensibilidade.



04 Destro e canhoto

Proteção reforçada no lado da mão que segura a tocha.

04 TAMANHOS E MEDIDAS

Palma	Punho	Altura da palma	Largura da palma	Altura do punho	Circunferência	Viés
T9	P20	21	14	20,5	35	Amarelo
T10,5	P20	21,5	14,5	20,5	35	Verde

Medidas em centímetros. Tamanhos de palma: T7 (curta), T9 (média), T10,5 (grande). O viés colorido identifica o tamanho.

05 APLICAÇÕES



Soldagem



Metalurgia



Caldeiraria



Manutenção e Mecânica



Naval

FUNÇÕES INDICADAS

Soldador

Caldeireiro

Maçariqueiro

Montador

Mecânico industrial

06 CUSTO-BENEFÍCIO

CALCULADORA DE CUSTO POR DIA DE USO

Compare pelo custo por dia, não pelo preço de compra: um EPI que dura o dobro pode sair mais barato mesmo custando mais na nota.

BEONESST	Preço unitário R\$ _____	÷	Vida útil _____ dias	=	Custo por dia R\$ _____
ATUAL	Preço unitário R\$ _____	÷	Vida útil _____ dias	=	Custo por dia R\$ _____

ECONOMIA POR COLABORADOR/ANO (custo/dia atual - custo/dia Beonesst) × dias trabalhados/ano = R\$ _____

07 POR QUE O CUSTO FINAL É MENOR

Forração térmica

Manta de algodão interna que isola o calor radiante e de contato durante a soldagem.

Protetor de artéria

Reforço na região do pulso, ponto crítico de exposição a respingos.

Palma em vaqueta

Mais tato para soldagem TIG e eletrodo, que exigem sensibilidade.

Destro e canhoto

Proteção reforçada no lado da mão que segura a tocha.

08 COMPARATIVO E CUIDADOS

Checklist comparativo	Beonesst	Atual
CA válido (52.192) com laudo IBTEC	✓	☐
Couro selecionado, sem remendos	✓	☐
Reforço nas áreas de maior desgaste	✓	☐
Viés colorido por tamanho	✓	☐
Forração térmica interna	✓	☐
Protetor de artéria no pulso	✓	☐
Costura em para-aramida (Kevlar®)	✓	☐
Opções de tamanho (2)	✓	☐
Aceita personalização com a marca do cliente	✓	☐

Uso

Consulte o profissional de SST antes do uso. Inspeção a luva antes de calçar; não utilize úmida ou danificada. Use o tamanho correto para manter o tato e a proteção.

Conservação

Armazene seco, ventilado, longe de calor excessivo e radiação UV. Não lave com água corrente nem produtos químicos. Faça rodízio entre peças para prolongar a vida útil.

Substituição e descarte

Substitua ao surgirem furos, rasgos, costuras abertas ou couro ressecado. Descarte conforme o PGRS da empresa e a legislação local.

Garantia

3 meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.



Laudo, CA e amostras mediante solicitação

Bruno Tofoli Gomes · Responsável Técnico · CREA 1019288116D-GO

(34) 9 8441-2329 · bruno.tofoli@beonesst.com.br